


温度と酸素透過度

〔ソアノール[®]〕の酸素バリア性は図のような温度依存性を示します。
ガラス転移温度付近で、その傾向が変化します。
温度が低いほど優れたバリア性能を示します。



改定日:2003年3月25日

